

対応報告書

対応担当者	部長	社長
㊟	㊟	㊟

滑川 町	受付日	現場確認日	補修工事日
Y 様邸	7月13日	7月13日	8月9日
住所	滑川町		
連絡先			

竣工年月	平成 22 年 10 月
施工店	
対応施工店	自社施工

< 状況報告 >

約1年前のお客様で、ピンク色のデコレーションウォールの笠木部、ポスト下部等に雨ダレや白華が原因である汚れが付着した。

< 対処方法 >

ブロックメーカー推奨の専用白華除去剤の塗布にて除去を行った。

< 今後の活用について >

塗壁において、白華等が原因と思われる雨ダレ状の汚れに対して、効果的な対処方法と考えられる。お客様からのご要望があった際は、自信を持って推奨できるものとする。(有料でのご提案となります。)

< 使用材料及び道具 >



- ①メーカー推奨白華除去剤
- ②ブラシ
- ③バケツ

< 施工前 >



ポスト下部に多く見られる。



笠木目地付近から垂れている

< 施工後 >



なかなか落ちなかったが、何回かの塗布によって全く目立たなくなった。

